

鍵の写真の撮り方マニュアル

合鍵をご注文の際は、下記①～④の画像を添付し、メールにてお送りください。



送信先メールアドレス

mtl@tactrading.co.jp

鍵の表側



鍵の裏側



真上から撮影しないでください。

少し斜め (15～30°) から撮影すると、

ディンプル (すり鉢状加工) の深さ・大きさがはっきり分かります。



悪い例: 真上から撮影

ディンプルの深さや大きさの判別が困難



良い例: 斜めから撮影

ディンプルの深さや大きさの判別が可能



必ずお送りいただきたい写真 (4枚)

① 表側 (斜め)

表面のディンプル加工の深さ・大きさが分かるように撮影



② 裏側 (斜め)

裏面のディンプル加工の深さ・大きさが分かるように撮影



③ 側面 (片側)

側面のディンプル加工の有無と位置が分かるように撮影



④ 反対側側面 (もう片側)

側面のディンプル加工の有無と位置が分かるように撮影



※③④の側面は、ディンプル加工が2か所ある場合と、加工が無い場合があります。
必ず加工の有無が確認できるように撮影してください。

撮影のポイント



明るい場所で撮影
自然光 (窓際など) が理想的です。
フラッシュはOFFにしてください。



ピントをディンプルに合わせる
ディンプル部分をタップし、ピントを合わせてください。



ディンプルの深さが見える角度で
15～30° 傾けると、すり鉢状の深さがはっきり写ります。



加工部分がすべて入るように
ディンプル部分が切れないように、全体を写してください。



ブレないように撮影
手ブレを防ぐため、両手で持つか、物に固定して撮影してください。



ご注意ください

ピンぼけ、暗い写真、加工部分が切れている写真は、再度撮り直しをお願いする場合があります。
正確に判別できる写真のご提供にご協力をお願いいたします。